

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES

5286


Silhouette

ABERTURA DAS HASTES


REDUZIR



AUMENTAR



DESMONTAGEM DAS HASTES



1. Segure firmemente a charneira com o alicate de montagem.
2. Incline um pouco a haste e retire dos cilindros em linha recta.

ATENÇÃO: a força a aplicar na haste só deve ser efetuada por trás!

Lubrificação da charneira




Lubrifique o interior do gancho da charneira com o lubrificante de alta precisão Teflon.

Se necessário limpar antecipadamente.

Fixe os cilindros. Monte a haste.


Colocação dos cilindros



Coloque os cilindros nos dois lados do gancho da charneira.

NOTA: A específica forma oval dos cilindros garante o correcto posicionamento.

Montagem das Hastes




Coloque a haste exatamente no orifício dos cilindros e empurre cuidadosamente até fazer ao fim.

Trocar os terminais




- Aqueça o terminal no interior no máximo de 70 C.
- Proteja a parte de metal com um pano.



Puxe o terminal com movimentos rotativos.

Importante: Não é possível cortar os terminais

Encurvar o terminal – Ajuste



1. Ajuste a curvatura do terminal com movimentos largos. Nunca dobrar!