


Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR INCLINAÇÃO

1552, 2876, 2879

Inclinação



1. Desmontar as hastes
2. Segure firmemente as partes laterais de titânio no extremo da frente

3. Cubra a charneira com um alicate de pontas lisas e protegidas
4. Incline a charneira com cuidado